

Queue Number

2640110

Transaction Date

14 Aug 2026, 10:59:58

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

85621160 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	2C3CCACG7C*****
Specification	GCC Specification
Make	Chrysler
Model	300
Model Year	0
Color	Unknown
Mileage	226039 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES	الصيغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,POWER TRAIN GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Windshield	REAR CURTAIN NOT WORKING	زجاج
01.F Bonnet	SHOCK WEAK , REFITTED ,REPAINTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	SILVER	لون المركبة
01.J Vehicle Year Model	2012	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK , FRONT RIGHT SIDE ADJUSTMENT COVER PORTION MISSING	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.B Other	CAR HAVE ELECTRIC ISSUE	اخرى
07.C Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	FRONT DENT	
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED ,CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE SWITCH NOT WORKING PROPERLY LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.G Engine Start Button	SWHITCH FADED , REMOTE PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae