CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877790
Transaction Date	20 Oct 2026, 10:43:07
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	73952712 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	5NPEB4AC3D*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2013
Color	Yellow
Mileage	205533 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, FRONT BADLY DAMAGED	دعامية
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIDE OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOOT SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEN FADED & LEFT SIDE DAMAGE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Box	SIGN OF OIL WET	جهاز المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	PORTION DAMAGE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	DAMAGE	لوحة القياده
10.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB DAMAGE . SHIFTER COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae