

Queue Number 2810760

Transaction Date 29 Sep 2026, 16:41:11

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
63510880 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number WBAKU6108F*****
 Specification GCC Specification
 Make BMW
 Model X6
 Model Year 2015
 Color White
 Mileage 104218 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NO CHECK & REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REAR RIGHT CURTAIN LOCK DAMAGED	أبواب
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DIRTY MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , MINOR SCRATCHES	دعامية
01.F Windshield	FRONT TINTED	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED,STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Trunk	MISALIGN , PORTION REPAINTED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH FOR RECHECK	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.C Four Wheel Drive	OIL LEAK	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2026 LEFT SIDE 2023 CRACK GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK GETTING WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	BOTH SIDE LENS CRACK	الاضاءة الرئيسية
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Hand Brake	SWITCH PORTION CRACK	فرامل اليد
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Shock Absorber	REAR RIGHT LEAK	ممتص الصدمات
11.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION WORN OUT	اخرى
12.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR BACK COVER PORTION LOOSE , SIDE VIEW MIRROR LEFT SIDE DAMAGE , RIGHT SIDE PORTION SCRATCHES	المرايا
12.C AC Condition	OK / REAR CONTROL PANEL SWITCH DAMAGED	المكيف
12.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
12.E Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE , DAMAGE	لوحة القيادة
12.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
12.G Door Panel	PORTION WORN OUT , PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Gear Shifting Lever	KNOB PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae