

Queue Number 2830734

Transaction Date 05 Oct 2026, 13:20:15

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
15762321 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AZ2NE1L*****
Specification	Imported
Make	Infiniti
Model	QX 80
Model Year	2020
Color	Black
Mileage	86370 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED , SKIRT PORTION LOOSE	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , LEFT SIDE BOTH REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.H Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	PORTION MINOR DENT PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY,	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE BACK COVER LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	----------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	WARNING LIGHT, NOT CONNECTING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	REFITTED , WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae