



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 10:09:25**
 Transaction Number **37839213 (CC10010)** Queue Number **720353**



Chassis Number **6T1BF9FK8EX530655**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Camry**
 Model Year **2014**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.B Vehicle Color	WHITE .	لون المركبة
01.C Paint	BODY TOTALLY REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,DENTS SCRATCHES ,SIGN OF TAXI .	الصبغ
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED. BACK PANEL DENT .	اخرى
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Bumper	MISALIGN SCRATCHES.	دعامية
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED .OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
03 Interior Condition		الحالة الداخلية
03.A Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
03.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
03.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ,PORTION DAMAGE .	عجلة القيادة وازرار التحكم

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK.	حالة الجير النظري
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
08 Battery Condition		حالة البطارية
08.A Battery Condition	MISSING.	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.