



Test Certificate

Import Doc. Ref.

Model Year

Site Number : 756-SHJ AUTO VILLAGE Plate Code : V

Transaction Number : 21710397 Plate Category : PRIVATE

Transaction Date : 17 OCT 2020 11:33:39 Plate Number : 36537

Queue Number : 236597

Chassis Number : 1N4AL3AP7FC150757 Manufacturer/Model : NISSAN/ALTIMA

Engine Number :

 Vehicle Class
 :
 LIGHT VEHICLE
 Vehicle Color
 :
 WHITE

 Service / Indicator
 :
 DSC AUCTION
 Mileage
 :
 133166

Statement of Vehicle Condition

2015

| Defect | Result | Remarks | |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------|
| AUTOMATIC TEST: | | | |
| 13 Brake System | | | الفر امل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | | فحص الغاز العادم-الكربون |
| 17 Shock Absorbers Test | | | فحص مخمد الصدمات |
| 17.01 - Shock Absorber Test | Passed | | فحص مخمد الصدمات |
| VISUAL TEST: | | | |
| 05 Body | | | الهيكل |
| 05.04 - Fenders | | FRONT FENDER FRAMES,APRON,BULK HEAD REPAIRED. | المدكار |
| 05.05 - Bumpers | | BOTH BUMPERS,FENDERS & BONNET REFITTED. | الدعامية |
| 05.09 - Front And Rear Windshields | | FRONT CHANGED. | الزجاج الامامي والخلفي |
| 09 Auction | | | الفحص الكامل |
| 09.06 - Chassis Ok | | ок | الشاصي جيد |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | | ОК | فحص حالة الماكينة والجير |
| 09.14 - Sign Of Front Accident | | | أثر حادث في مقدمة المركبة |
| 09.18 - A/C Not Cooling | | | عطل في المكيف |
| 09.25 - Body Repainted | | BONNET,FENDERS,FRONT DOORS PORTIONS REPAINTED. | أثر صبغ في المركبة |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية