

Queue Number

2811336

Transaction Date

30 Sep 2026, 14:38:40

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

42000031 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL2APXC*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2012
Color	--
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEDT SIDE DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR MUDDY,PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED .	دعامية
01.F Trunk	CHROME DAMAGED	صندوق
01.G Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.I Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	RAER EXTENSION REPAIRED	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	CENTER LIGHT LOOSE,DAMAGED	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carcheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carcheck.ae

