

Queue Number

2670092

Transaction Date

24 Aug 2026, 15:15:24

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

74285272 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JT6HT00W2X*****
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	LX 470
Model Year	1999
Color	Silver
Mileage	228460 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Doors	REAR LEFT SIDE DOOR NOT CLOSE	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED MUDDY DIRTY / REAR CROSS MEMBER RUSTY HOLE	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition الجير		
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition الاطارات		
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights الاضاءة		
08.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
09 Brake Condition الفرامل		
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System ممتص الصدمات		
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
11 Interior Condition الحالة الداخلية		
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Audio	PANEL DAMAGED	صوتيات
11.D Dash Board	PORTION CRACKED FADED,EXTRA COVER	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae