



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 May 2022, 11:15:51
Transaction Number	44732020 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	KNADN5125C6734177
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Rio
Model Year	2012
Color	Grey
Mileage	152620 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2014/2016 EXPIRED , CRACKED	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE SHOCK ABSORBER MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	OK	الشاسيه
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.