

Queue Number 2869078

Transaction Date 17 Oct 2026, 12:53:09

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
13479895 (CC10026) (CC10026)

## Vehicle Details

Chassis Number 5TDYK3DC0C\*\*\*\*\*  
 Specification Imported  
 Make Toyota  
 Model Sienna  
 Model Year 2012  
 Color Black  
 Mileage N/A Miles  
 Fuel Type Petrol  
 Transmission Type  
 No. Of Cylinders 6

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                            |                                                                                          |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.A Paint                 | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY | الصبغ                    |
| 01.B Doors                 | BOTH SIDE NOT OPENING                                                                    | أبواب                    |
| 01.C Rusty                 | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                           | صدأ                      |
| 01.D Floor                 | FLOOR PARTS, RUNNING BOARD MINOR DENT , MUDDY                                            | الارضية                  |
| 01.E Bumper                | MISALIGN , PORTION DAMAGE                                                                | دعامية                   |
| 01.F Windshield            | FRONT GLASS CRACK                                                                        | زجاج                     |
| 01.G Bonnet                | REPAINTED , STAND STICK MISSING                                                          | غطاء المحرك              |
| 01.H Trunk                 | REPAINTED PORTION REPAIRED & BADLY DENT , NOT OPENING                                    | صندوق                    |
| 01.I Sign of back accident | BACK PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED                                                       | وجود مؤشر لحادث في الخلف |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                        |                                                       |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 02.A Chassis Extension | REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED & DENT  | تمديدات الشاسي |
| 02.B Chassis           | FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED , DENT , OILLY MUDDY | الشاسيه        |
| 02.C Chassis Number    | VIN # CHECK ONLY WIND SHEILD & STICKER                | رقم القاعدة    |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                                          |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | UPPER MOUNT BUSHES CRACK                                                 | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

| Condition                               | Remarks                                                                               | الحالة                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>04 Seats Condition</b>               |                                                                                       | <b>المقاعد</b>                                           |
| 04.A Seat Condition                     | PORTION DAMAGE                                                                        | حالة المقاعد                                             |
| <b>05 Transmission Condition</b>        |                                                                                       | <b>الجير</b>                                             |
| 05.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY                                             | الحالة النظرية للجير                                     |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECK                                                                             | فحص علي الطريق                                           |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                                       | <b>الاطارات</b>                                          |
| 06.A Front Tyre                         | LEFT SIDE 2021 EXPIRED & RIGHT SIDE 2022 WORN OUT                                     | الاطار الامامي                                           |
| 06.B Rear Tyre                          | RIGHT SIDE 2024 & LEFT SIDE 2022                                                      | الاطار الخلفي                                            |
| 06.C Rims Condition                     | DENT SCRATCHES                                                                        | حالة الجنوط                                              |
| <b>07 Lights</b>                        |                                                                                       | <b>الاضاءة</b>                                           |
| 07.A Head Light                         | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED                                                    | الاضاءة الرئيسية                                         |
| 07.B Brake Light                        | RIGHT SIDE DAMAGE                                                                     | نور الفرامل                                              |
| 07.C Fog light                          | LENS GETTING FADED                                                                    | كشاف الضباب                                              |
| <b>08 Brake Condition</b>               |                                                                                       | <b>الفرامل</b>                                           |
| 08.A Disc&Drum                          | RUSTY                                                                                 | دسك وطنابير الفرامل                                      |
| <b>09 Suspension System</b>             |                                                                                       | <b>ممتص الصدمات</b>                                      |
| 09.A Suspension Subframe                | REAR SUBFRAME BUSHES CUT                                                              | ممتص الصدمات<br>ازرع<br>عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| 09.B Shock Absorber                     | REAR LEFT SIDE LEAKING                                                                |                                                          |
| 09.C Arms                               | BUSHES CRACK                                                                          |                                                          |
| 09.D Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CRACK                                                                            |                                                          |
| <b>10 Steering Condition</b>            |                                                                                       | <b>المقود</b>                                            |
| 10.A Steering Box                       | OIL LEAK                                                                              | جهاز المقود                                              |
| 10.B Tie Rod End                        | BOOT CRACK                                                                            | مؤخرة الرودادت                                           |
| <b>11 Interior Condition</b>            |                                                                                       | <b>الحاله الداخليه</b>                                   |
| 11.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX PORTION WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED | اخرى                                                     |
| 11.B AC Condition                       | NOT CHECK                                                                             | المكيف                                                   |
| 11.C FFloor Matting                     | DIRTY                                                                                 | فرش الأرضيه                                              |
| 11.D Audio                              | PORTION WORN OUT                                                                      | صوتيات                                                   |
| 11.E Dash Board                         | PORTION WORN OUT , LOWER PANEL CRACK                                                  | لوحة القيادة                                             |
| 11.F Odometer reading                   | NOT CHECK                                                                             | قراءة عداد المسافات                                      |
| 11.G Steering Wheel and control buttons | PORTION WORN OUT                                                                      | عجلة القيادة وازرار التحكم                               |
| 11.H Gear Shifting Lever                | PORTION WORN OUT , SHIFTER COVER MISSING                                              | ذراع نقل السرعات                                         |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)