





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21888568	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 25 OCT 2020 10:54:45	Plate Number	: 0164 EA
Queue Number	: 240829	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MHFYU59G597010164	Manufacturer/Model	: TOYOTA/FORTUNER
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصبغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21888568	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 25 OCT 2020 10:54:45	Plate Number	: 0164 EA
Queue Number	: 240829	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MHFYU59G597010164	Manufacturer/Model	: TOYOTA/FORTUNER
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.10 - Engine Oil Leaking	OIL STAINS	تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking	OIL STAINS	تهريب زيت الجير
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية</p>		