

Queue Number	2241908	Transaction Date	09 Mar 2026, 14:27:21
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	32898500 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BE42K87*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2007
Color	White
Mileage	473748 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
01.A Fenders	PORTION REPAIRED REPAINTED. مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED. أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED. دعامية
01.G Bonnet	REFITTED REPAINTED. HINCH BROKEN NOT CLOSSING. MISALIGN. غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED. وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition	الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED ,OILY MUDDY , CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK. الشاسيه

03 Engine Condition	المحرك
03.A Smoke	WHITE دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK SHAKING ,PARTS GETTING RUSTY. الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition	المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION CUT . حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . GET JERKING.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RUSTY.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.,	ضوء تحذير
07.C Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
07.D Fog light	FRONT BOTH SIDE COVER MISSING.	كشاف الضباب
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
08.C Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED .	ازرع
09.C Arms	BUSHES CUT .	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX WORN OUT .	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING GRILL PORTION LOOSE.	المكيف
11.C Roof Light	LOOSE.	أنارة السقف
11.D Dash Board	MELTED PORTION CRACKED .	لوحة القيادة
11.E Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING.	حاجب الشمس
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae