



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 Sep 2022, 13:37:34
Transaction Number	44693143 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALWA2BV6JA182903
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2018
Color	White
Mileage	81886 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Floor	FLOOR FENDER CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06 Steering Condition		المقود

DEFECT	REMARKS	
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.