

05.B Seat Belt

**06 Chassis Condition** 

## **TEST CERTIFICATE**

حزام الأمان

الشاصي

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 28 Oct 2021, 18:07:53

Transaction Number 46508141 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number 1FMJK1J55EEF29920

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Ford

Model Expedition

Model Year 2014
Color White

Mileage **O Km**Fuel Type **Petrol** 

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02 Engine Condition		المحرك
02.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Gear Box	OK	الجير
03.C DIFFERENTIAL	FRONT DIFFERENTIAL MINOR OIL LEAK	الدفرنشل
04 Wipers and Arms		المساحات
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد

ОК

DEFECT	REMARKS	
06.A Chassis	ОК	الشاسيه
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	ОК	المكيف
07.B Odometer reading	224012 KM	قراءة عداد المسافات
O8 Body		جسم المركبة
08.A Paint	MINOR SCRATCHES	الصبغ

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.