

Queue Number	2827657	Transaction Date	09 Oct 2026, 12:47:01
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	20707124 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	JE4MR62N7H*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2017
Color	Grey
Mileage	213600 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Vehicle Color	BEIGE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WORN OUT,PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	UNDER SEATS ,INTERIOR METAL PARTS RUSTY, WATER FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.D Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae