



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	: O
Transaction Number	: 18469878	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 07 NOV 2019 10:03:36	Plate Number	: 50064AUC
Queue Number	: 115774	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MMBJNK50CD050064	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L200
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 295578

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.01 - Steering Box Oil, Adjust, Change		زيت صندوق عجلة القيادة
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.11 - Gear Box Oil Leaking		تهريب زيت الجير
09.25 - Body Repainted		أثر صنف في المركبة
		FRONT BUMPER & LHS FENDER REFITTED.
		CHASSIS FRAME & SUSPENSION PARTS RUSTY.
		DISCHARGED.
		DIFFERENTIAL OIL LEAKS & MOUNT BUSH CRACKED.
		FRONT LHS FENDER,RR LHS DOOR,ROOF RAIL PORTION REPAINTED.\

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط