CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941376
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:45
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	43978263 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1GCPKSE34B*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Silverado
Model Year	2011
Color	Green
Mileage	133601 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY,PORTION TOUCHUP(HAILSTORM)	الصبغ
01.B Doors	OUTER STRIP PORTION LOOSE WORN OUT	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY GETTING RUSTY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	CABIN PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, MUDDY PORTION MINOR DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ON STICKER ONLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, DELAY SHIFTTING MAJOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	IN 4WD NOT WORKING PROPERLY	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
08.C AC Condition	OK,SWITCH PORTION FADED	المكيف
08.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING,RIGHT NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
08.E Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
08.F Roof Ceiling	PORTION MINOR LOOSE	بطانه السقف
08.G Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30059143	رقم الشهادة:
Inspection Date:	03-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	02-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	03-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	12 min 30 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:22	وقت البدء:
End Time:	11:34	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	144	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72244557	نقل حيازة:
Chassis No.:	1GCPKSE34BF211953	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CHEVROLET شيفروليه	نوع المركبة:
Vehicle Model:	SILVERADO سيلفرادو	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	PICK-UP بيك اب	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Green اخضر	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 133599 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	410851 Kms. / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2400 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1500 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2011	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.04 %	19 %	25 %	12 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
1 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE STEERING BOOT DAMAGE		
Tie-rod, Bushes, Center Link الوصلات والبوشات وذراع الشد	Excessive wear or defective tie-rod, bushes or link اهتراء أكثر من الحد المسموح به أو خلل في الوصلات	Major رئيسي
CHANGE FRONT BOTH LINK ROD BUSHES DAMAGE		
Arm, mounting, bushes الذراع ، المساند ، والبوشات	Defective or worn out arm ball joint خلل أو اهتراء في مفصل الذراع	Major رئيسي
CHANGE BOTH LOWER ARM BALL JOINT CUT		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

AVOID UNDER BODY COMPONENTS GETTING RUSTY//MINOR DENTS AND SCRATCHES ON BODY//OLD KM-410851

Odometer Record Replace Events Date — 03/11/2026 — سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48199,27078,27078	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30059143	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 03/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 03/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.