



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	31 Aug 2021, 16:20:35
Transaction Number	62275685 (CC10007)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBA4A5108GGZ79310
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	428
Model Year	2016
Color	White
Mileage	157994

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERD	الارضية
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.F Bumper	REPAINTED	دعامية
01.G Bonnet	REAR TRUNK REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
01.H Other	REAR BACK PANEL, SPARE WHEEL HOUSING & QUATER PANEL REPAIRED	اخرى
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS VISABLE AREA OK	الشاسيه
02.B Chassis Extension	REAR BOTH SIDE REPAIRED	تمديدات الشاسي
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
04.B Other	OK	اخرى

DEFECT	REMARKS	
05 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
05.A Other	OK	اخرى
05.B Mirror	OK	المرايا
05.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.