CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945043
Transaction Date	07 Nov 2026, 12:40:14
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	53534603 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	WDDUG8FB5F*******
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	
Model Year	2015
Color	White
Mileage	273091 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION GETTING FADED & RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COMPLETELYCOVERED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Other	VEHICLE SIGN OF WATER EFFECTIVE	اخري
01.G Vehicle Color	SILVER / BLACK	لون المركبة
01.H Vehicle Model	S550	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY CHECK VISIBLE AREA ONLY /OK	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNER FENDER UNDER FLOOR COVER FOR RECHECK CHASSIS	اخري
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY , ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT / SIDE SAFETY COVER DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACK	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED / CENTER TEA CUP HOLDER SLIDING COVER STUCK	اخري
10.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.C Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Engine Start Button	SMART KEY MISSING	زر تشغيل المحرك
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.