





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22448827	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 NOV 2020 09:37:53	Plate Number	: 4025 EA
Queue Number	: 253422	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JHMCP2631AC404025	Manufacturer/Model	: HONDA/ACCORD
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 22448827	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 NOV 2020 09:37:53	Plate Number	: 4025 EA
Queue Number	: 253422	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JHMCP2631AC404025	Manufacturer/Model	: HONDA/ACCORD
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

09.11 - Gear Box Oil Leaking	OIL LEAK	تهريب زيت الجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
<p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p style="text-align: right;">شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية</p>		