





### Test Certificate

|                     |                        |                    |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number         | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code         | : 0             |
| Transaction Number  | : 20036064             | Plate Category     | : PRIVATE       |
| Transaction Date    | : 24 JUN 2020 11:26:27 | Plate Number       | : 554121 EA     |
| Queue Number        | : 188439               | Import Doc. Ref.   | :               |
| Chassis Number      | : JN1CA31D52T554121    | Manufacturer/Model | : NISSAN/MAXIMA |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2002          |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : GREEN         |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          |                    |                 |

### Statement of Vehicle Condition

| Defect                                   | Result | Remarks   |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST:                          |        |   |
| 13 Brake System                          |        | الفرامل   |
| 13.04 - Brake Test                       | Passed | فحص الفرامل   |
| 14 Exhaust Gas Test                      |        | الغاز العادم والكربون   |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                 | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون  |
| 16 Side Slip Test                        |        | فحص ميزانية الاطارات  |
| 16.01 - Side Slip Test                   | Passed | فحص ميزانية الاطارات  |
| VISUAL TEST:                             |        |   |
| 01 Lights                                |        | الانوار   |
| 01.09 - Cover                            |        | غطاء الانوار  |
|  |        | FADED & FRONT PARK LIGHT NOT WORKING                                  |
| 02 Steering And Suspension System        |        | عجلة القيادة ونظام التوصيلات  |
| 02.03 - Steering Wheel, Change, Repair   |        | مقبض عجلة القيادة   |
|  |        | STEERING WHEEL COVER DAMAGED  |
| 02.11 - Shock Absorbers                  |        | مخمد الصدمات  |
|  |        | SHOCK ABSORBER OIL LEAK   |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes |        | التوصيلات   |
|  |        | SUSPENSION BUSHING CRACKED/NOISY WHILE RUNNING/AXLE BOOT CRACKED      |
| 02.16 - Engine Mounting                  |        | كراسي المحرك  |
|  |        | ENGINE & GEAR MOUNTING CRACKED  |
| 04 Tires Rims                            |        | الاطارات والعجلات   |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires |        | الاطارات الامامية   |
|  |        | TIRE DOT 0815/1517  |
| 04.08 - Spare Tires                      |        | الاطار الاحتياطي  |
|  |        | PUNCTURE & LEFT SIDE NUMBER PLATE LIGHT NOT WORKING                   |
| 05 Body                                  |        | الهيكل  |
| 05.12 - Side Safety Frame                |        | الواقبات الجانبية   |
|  |        | FRONT & REAR BUMPER/RADIATOR FRAME & RIGHT SIDE FENDER FRAME REPAIRED |
| 06 General Items                         |        | الاشياء العامة  |
| 06.01 - Wiper Blades                     |        | ماسحات الزجاج الامامي   |
|  |        | WORNOUT & SPARE TIRE COVER MISSING                                    |
| 06.08 - Interior Lights                  |        | الانوار الداخلية  |
|  |        | DASHBOARD CONSOL BOX BROKEN   |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke          |        | حالة المحرك - الدخان  |
|  |        | ENGINE OIL LEAK   |
| 06.21 - Battery Condition                |        | حالة البطارية   |
|  |        | BATTERY BRACKET MISSING   |
| 07 Remarks                               |        | ملاحظات   |
| 07.04 - Others                           |        | ملاحظات اخرى  |
|  |        | KM 290747 BONNET DAMPER WEAK  |



### Test Certificate

|                     |                        |                    |                 |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Site Number         | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code         | : 0             |
| Transaction Number  | : 20036064             | Plate Category     | : PRIVATE       |
| Transaction Date    | : 24 JUN 2020 11:26:27 | Plate Number       | : 554121 EA     |
| Queue Number        | : 188439               | Import Doc. Ref.   | :               |
| Chassis Number      | : JN1CA31D52T554121    | Manufacturer/Model | : NISSAN/MAXIMA |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2002          |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : GREEN         |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          |                    |                 |

### Statement of Vehicle Condition

|  |                                     |                              |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 09 Auction   |                                     | الفحص الكامل                 |
| 09.01 - Steering Oil Leaking   | OIL LEAK                            | تهريب زيت صندوق عجلة القيادة |
| 09.06 - Chassis Ok   | OK                                  | الشاصي جيد                   |
| 09.11 - Gear Box Oil Leaking   |                                     | تهريب زيت الجير              |
| 09.12 - Gear Defect  | SHIFT SHOCK                         | عطل في الجير                 |
| 09.14 - Sign Of Front Accident   |                                     | أثر حادث في مقدمة المركبة    |
| 09.15 - Sign Of Rear Accident  | BACK PANEL REPAIRED                 | أثر حادث في مؤخرة المركبة    |
| 09.25 - Body Repainted   | FULL PAINTED & PORTION DENT & RUSTY | أثر صبغ في المركبة           |
| The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. |                                     |                              |