

Queue Number

2852157

Transaction Date

09 Oct 2026, 16:34:14

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

16177082 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

MHFYX59G1B*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Fortuner

Model Year

2011

Color

Brown

Mileage

397815 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY TOTALLY STICKER PAINT NOT CHECKED , DENT SCRATCHES PORTION RUSTY ,FADD ,ROOF TOP MODIFIED HOLE .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED. LOGO MISSING	دعامة
01.E Vehicle Color	WHITE ADVERTISEMENT STICKER.	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY PORTION DENT ,MUDDY.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN ARREA GETTING RUSTY.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DETNS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.C Roof Light	COVER MISSING	أنارة السقف
11.D Floor Matting	CENTER CONSOLE BACK COVER DAMAGED.	فرش الأرضية
11.E Dash Board	PORTION LOOSE.MODIFIED HOLE .	لوحة القيادة
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

