

Condition

TEST CERTIFICATE

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 22 Jul 2022, 12:02:35

Transaction Number 90898828 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number **WAUZZZFF4LA015366**

Engine Number

Vehicle Class Car Manufacturer Audi

Model A3

Model Year 2020
Color White

Mileage 126029 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders 3

Specification GCC Specification

DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.D Floor	UNDER FLOOR COVERED , CHECKED VISIBLE AREA	الارضية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box	ОК	حالة الجير النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.