

Queue Number 2877801

Transaction Date 16 Oct 2026, 16:44:56

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
76599621 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	TRUBDB8J6A*****
Specification	Imported
Make	Audi
Model	TT
Model Year	2010
Color	Green
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY STICKER PAINT NO CHECK , STICKER PORTION FADED & CRACK	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , SCARTCHES , LEFT SIDE NOZZLE COVER MISSING	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPENING	صندوق
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVRED , CHECK VISIBLE AREA ONLY , MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # CHECK ONLY ON ENGRAVE & WIND SHEILD , MANUFACTURE STICKER NOT FOUND .	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE DRY CRACK	ناقل الحركة

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	BUSHSES WORN OUT	ممتص الصدمات
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OU	ذراع نقل السرعات
10.H Engine Start Button	REMOTE PORTION DAMAGE	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae