



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 26897953	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 08 JUN 2021 10:59:22	Plate Number	: 100199 EA
Queue Number	: 347216	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: RKLBB9HE2F5100199	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		BOTH SIDE HEADLIGHT BRACKET REPAIRED
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.03 - Steering Wheel, Change, Repair		مقبض عجلة القيادة
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		RIGHT INNER AXLE BOOT GREASE LEAK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2019 /REAR RIGHT SIDE TIRE PUNCTURE /TEST DRIVE NOT DONE
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
05.05 - Bumpers		الدعامية
		BUMPER MIS ALIGN * FRONT GRILL CRACK
05.07 - Floor		الارضية
		BACK PANEL DENT & REAR BUMPER SUPPORT BEND
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		REAR LEFT SIDE FRAME MEMBER DENT
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
		BATTERY WEAK
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		274510 KM
09 Auction		الفحص الكامل
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية