



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	03 Oct 2022, 16:33:21
Transaction Number	72930270 (CC10009)	Queue Number	600243



Chassis Number	WDCYC7GJ8KX302299
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	G 63
Model Year	2019
Color	White
Mileage	122893 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
01.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Arms	LOWER ARM CONTROL ARM BUSH CUT	ازرع
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED /OK	الشاسيه
06 Body		جسم المركبة
06.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.