CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972576
Transaction Date	11 Nov 2026, 13:47:39
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	21025297 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	2G1135S30K*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Impala
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	335983 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	SHOCK STAND WEAK	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	LEFT SIDE VIN STICKER FADED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,COMPONENTS REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACKED WORN OUT,REAR SEAT LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	EXHAUST LEAK	اخري
06 Transmission Condition		**الجير**
06.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Gear Box Mount	BUSHES CRACK	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026 CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		**الاضاءة**
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,CUP HOLDER PANEL PORTION WORN OUT	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Audio	SWITCH WORN OUT	صوتيات
09.D Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING COVER LOOSE LOCK PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
09.E Door Panel	PORTION GETTING WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09.H Engine Start Button	REMOTE WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae