

Queue Number 2837277

Transaction Date 07 Oct 2026, 13:21:05

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
12647888 (CC10021) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD5E*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2014
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	RADIATOR FRAME SUPPORT BEND,DENT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVER MUDDY,PORTION DENT	الشاسيه
--------------	----------------------------------	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED OIL LEAK , PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED PARTS REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS DIRTY GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACKED	لوحة القيادة
08.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae