CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2913268
Transaction Date	27 Oct 2026, 15:59:45
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	92157462 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1G6A95SX1J*******
Specification	GCC Specification
Make	Cadillac
Model	ATS
Model Year	2018
Color	Unknown
Mileage	105881 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED & REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.G Vehicle Color	GREY	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	BOTH SIDE LOWER SKIRT END PORTION MINOR DENT, COVERED CHECKED VISILE AREA ONLY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL WET LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 , WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2025 & LEFT SIDE 2023 , CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
06.B Mirror	LEFT SIDE LIGHT COVER DAMAGED	المرايا
06.C AC Condition	OK	المكيف
06.D Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القياده
06.E Roof Ceiling	REPLACED	بطانه السقف
06.F Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	18:30	وقت البدء:
End Time:	18:35	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	432	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 29984377	رقم الشهادة:
Inspection Date:	26-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	24-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	26-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Warsan تسجيل ورسان	مركز الفحص:
Total Time Taken:	4 min 56 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1G6A95SX1J0129631	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CADILLAC كاديلاك	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ATS ايه تي اس	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Gray رمادي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	105880 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	6J0129631	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2300 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1800 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2018	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

0.1 طن / ton	9 درهم / AED	2 لتر / L	15 كم / KM
Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 19 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 22 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 27 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
23 PPM VOL

ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

UNDERNEATH COVERED AND MINOR OIL LEAK.

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	39152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29984377	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 26/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 26/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Ahmed Ali A Abdulla احمد على احمد عبدالله	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.