

Queue Number

2869079

Transaction Date

15 Oct 2026, 14:55:41

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

73040942 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number

JHMCM56504*****

Specification

GCC Specification

Make

Honda

Model

Accord

Model Year

2004

Color

Black

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT LEFT SIDE BEND,DAMAGED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY

الصبغ

01.C Doors

BOTH SIDE DENTS,RIGH SIDE CHROME MISSING

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

PORTION DENT

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN, PORTION DAMAGED

دعامية

01.G Trunk

REPAIRED,DENT

صندوق

01.H Sign of back accident

BACK PANEL REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS COVER OILY MUDDY,PORTION DENT

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount

CUT

كرسي

03.B Engine Visual Condition

ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

PORTION DAMAGED

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE MISSING & LEFT SIDE COVER MISSING	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	LOOSE,DAMAGED	بطانه السقف
09.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae