CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934009
Transaction Date	05 Nov 2026, 13:01:45
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	61732512 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAEA51070*******
Specification	Imported
Make	BMW
Model	650 i
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED,FIBER PARTS PAINT NOT CHECKED. DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED. HANDLE DAMAGED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS LOWER SKIRT DENT ,CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA.	الشاسيه
02.B Other	STEAM WASH CHASSIS FOR RECHECK.	اخري
02.C Chassis Number	VIN CHECKED ONLY APRON	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	ECM MISSING.	اخري
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED,	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK,	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.C FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED.	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	CRACKED MELTED .	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.,	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae