



### Test Certificate

|                     |                        |                    |             |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Site Number         | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code         | : 0         |
| Transaction Number  | : 19870023             | Plate Category     | : PRIVATE   |
| Transaction Date    | : 31 MAY 2020 11:58:04 | Plate Number       | : 153842 EA |
| Queue Number        | : 180542               | Import Doc. Ref.   | :           |
| Chassis Number      | : WBAFE41098L153842    | Manufacturer/Model | : BMW/X5    |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2008      |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : WHITE     |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          |                    |             |

### Statement of Vehicle Condition

| Defect                                   | Result | Remarks                           |
|--|--------|-----------------------------------|
| AUTOMATIC TEST:                          |        |                                   |
| 13 Brake System                          |        | الفرامل                           |
| 13.04 - Brake Test                       | Passed | فحص الفرامل                       |
| 14 Exhaust Gas Test                      |        | الغاز العادم والكربون             |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                 | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون          |
| 16 Side Slip Test                        |        | فحص ميزانية الاطارات              |
| 16.01 - Side Slip Test                   | Passed | فحص ميزانية الاطارات              |
| VISUAL TEST:                             |        |                                   |
| 02 Steering And Suspension System        |        | عجلة القيادة ونظام التوصيلات      |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes |        | التوصيلات                         |
|  |        | FRONT RIGHT SUSPENSION BUSH CRACK |
| 04 Tires Rims                            |        | الاطارات والعجلات                 |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires |        | الاطارات الامامية                 |
|  |        | ALL TIRES 2017                    |
| 05 Body                                  |        | الهيكل                            |
| 05.02 - Paint                            |        | الصبغ                             |
|  |        | BODY MINOR SCRATCH & DENT         |
| 05.06 - Roof                             |        | السقف                             |
|  |        | SUN ROOF MALFUNCTION              |
| 06 General Items                         |        | الاشياء العامة                    |
| 06.14 - Transmission Condition           |        | حالة ناقل الحركة                  |
|  |        | OK                                |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke          |        | حالة المحرك - الدخان              |
|  |        | OIL LEAK & NOISY                  |
| 07 Remarks                               |        | ملاحظات                           |
| 07.04 - Others                           |        | ملاحظات اخرى                      |
|  |        | 145289 KM (BONNET DAMPER WEAK)    |
| 09 Auction                               |        | الفحص الكامل                      |
| 09.02 - Need Wheel Alignment             |        | يحتاج الى ميزانية العجلات         |
| 09.06 - Chassis Ok                       |        | الشاصي جيد                        |
|  |        | OK                                |
| 09.25 - Body Repainted                   |        | أثر صبغ في المركبة                |
|  |        | BODY PORTION REPAINTED            |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.