

Queue Number	1945713	Transaction Date	14 Nov 2025, 12:38:54
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	16998732 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	WAUR2BFD3D*****
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	A8 L
Model Year	2013
Color	Silver
Mileage	236092 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED FRONT COVER MISSING	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED, REAR CURTAIN NOT WORKING	زجاج
01.F Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OVERHEAT, MISFIRING, ABNORMAL NOISY, OIL LEAK, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER DAMAGED, REAR LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019, EXPIRED, CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019, EXPIRED, CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ,MESSAGE SHOWING ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	BODY LEVEL LOW, LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10.C Axle	BOOT CUT, LEAK	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A AC Condition	OK	المكيف
11.B Power Window Switch And Glass	REAR LEFT GLASS CRACKED	مفتاح النافذه و الزجاج
11.C Dash Board	STRIP LOOSE	لوحة القيادة
11.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Sunroof	REAR CURTAIN NOT WORKING	فتحت سقف
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	COOLANT EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae