

Queue Number 2849203

Transaction Date 08 Oct 2026, 16:49:52

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
54637950 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number 3N1BC1A73C*****
 Specification GCC Specification
 Make Nissan
 Model Tiida
 Model Year 2012
 Color White
 Mileage 235680 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENTS SCRATCHES GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COMPLETELY RUST PROOFED MINOR DENT , MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , MINOR DENT SCRATCHES , DAMAGE	دعامية
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN , REFITTED	صندوق
01.H Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of front accident	BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME BEND REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	RIGHT CHASSIS EXTENSION END REPAIRED, DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	LEFT SIDE OUTER CHASSIS LOWER HOOK BEND GETTING RUSTY , MUDDY	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	UPPER RUBBER MOUNT CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	FRONT BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE SIGN OF CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.C Fog light	LENS GETTING FADED	كشاف الضباب
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
08.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
08.D Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE MAIN SWICTH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
08.E FFloor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
08.F Audio	PANEL BOX COVER LOOSE , CONTROL BUTTON FADED	صوتيات
08.G Dash Board	PORTION WORN OUT , GLOVE BOX DAMAGE	لوحة القيادة
08.H Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.I Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
08.J Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.L Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae