



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Jan 2022, 18:15:39
Transaction Number	76390098 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	19XFC2672GE452647
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Civic
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	123277 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED , REFITTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REAR LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Bonnet	REPAINTED,REFITTED,FADED,MISALIGN	غطاء المحرك
01.C Trunk	REPAINTED	صندوق
01.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.E Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR REPAIRED&B/PILLAR MINOR DENT	القوائم
01.F Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE CENTER LOCK NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED, MINOR DENT,SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.H Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED ,REFITTED& REAR REPAIRED	أبواب
01.I Bumper	REPAINTED,MISALIGN	دعامية
01.J Floor	UNDER BODY FULLY COVERED&REAR LEFT SIDE QUATER PANEL MINOR DAMAGED	الارضية
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Mirror	SIDE MIRROR & CENTER MIRROR LOOSE	المرابيا
02.B AC Condition	OK	المكيف
02.C Steering Wheel and	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

DEFECT	REMARKS	
control buttons		
03 Wipers and Arms		المساحات
03.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
04.B Tail Light	PAINTED	الانارة
05 Brake Condition		الفرامل
05.A Break Pads	WEAR	سفايف الرامل
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OK	الجير
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
08.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	VISIBLE AREA OK	الشاسيه
11 Engine Condition		المحرك
11.A Engine Condition	ABNORMAL NOISE	حالة المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.