

Queue Number 2788840

Transaction Date 23 Sep 2026, 16:02:46

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
67905156 (CC10010) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	JTB31UJ75X*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	1999
Color	White
Mileage	430046 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REBPAINTED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.E Floor	REAR PICK UP CABIN FLOOR RUSTY REPAIRED ,STILL RUSTY , PORTION BULGED.	الارضية
01.F Windshield	FRONT CHANGED.	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	DOOR PILLARS ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME SAND BLASTED & RUSTPROOFED MIDDLE CHASSIS INNER SKIRT DENT .,	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PLATE FADED.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Other	AIR FILTER SUCTION HOSE PART MISSING	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OPEN REFITTED ,COMPONENT PARTS RUSTY , OIL WET .	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	PORTION WELDED.	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CUT .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05.D Clutch	HARD,	القابض
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	WEAK.	ممتص الصدمات
07.B Leaf Spring	BUSHES CUT .	ازرع
07.C Arms	BUSHES CRACKED .	
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	CENTER MIRROR GETTING FADED	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	RIGHT SIDE NOT WORKING SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضية
09.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.G Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae