

Queue Number

1987206

Transaction Date

25 Nov 2025, 14:23:56

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

97173022 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

KMHJT81B1D*****

Specification

GCC Specification

Make

Hyundai

Model

Tucson

Model Year

2013

Color

Black

Mileage

255274 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Pillars	LEFT SIDE C/ PILLAR REPAIRED	القوائم
01.F Door Handle & Lock	REAR RIGHT SIDE OUTER HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of side accident	WHEEL ARCH , FENDER FRAME, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS MINOR DENT, OPEN DETACHED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY WINDSHIELD & DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT, INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.C Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
11.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
11.E Door Panel	WORN OUT, DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae