

TEST CERTIFICATE

Site Number Transaction Number

02 Suspension System

03 Interior Condition

840-Emirates Auctions

52964179 (CC10009)

Transaction Date

15 Jan 2023, 14:06:58

Oueue Number

656639



Chassis Number **SAJAA06D2BFS06577**

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Jaguar

Model XF

Model Year 2011

Color Grey

Mileage 85520 Km

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

REMARKS **DEFECT**

01 Body جسم المركبة

01.A Paint **BODY TOTALY REPAINTED EXCEPT ROOF & PORTION** REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES & PORTION FADED

الار ضية

غطاء المحرك

ممتص الصدمات

الصبغ

01.B Floor FLOOR OILY

01.C Sign of front accident وجود مؤشر لحادث في المقدمة

01.D Vehicle Color **BLACK** لون المركبة 01.E Bonnet SHOCK WEAK

02.A Ball Joint **BOOT CUT** مفصل کروی

02.B Arms LOWER ARM BUSHES CRACKED

الحاله الداخليه

ازرع

03.A AC Condition OK المكيف

03.B Door Panel **WORN OUT** لوحة بطانة الباب

FRONT RIGHT SIDE PORTION LOOSE 03.C FLoor Matting فرش الأرضيه

03.D Power Window Switch REAR BOTH SIDE NOT WORKING مفتاح النافذه

03.E Dash Board **WORN OUT** لوحة القياده

04 Brake Condition الفرامل

DEFECT	REMARKS	
04.A Disc&Drum	REAR LEFT SIDE NOISY	دسك وطنابير الفرامل
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2019 CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	JERKING/OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
06.B Gear Box Mount	MOUNT CRACK	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
07.B Mount	MOUNT CRACK	كرسي
07.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
08.B Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
10 Lights		الاضاءة
10.A Head Light	LENS FADED & RIGHT SIDE BRACKET BROKEN	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من