



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 May 2023, 12:04:40**
 Transaction Number **47753542 (CC10006)** Queue Number **716354**



Chassis Number **WDCDA5HB7EA366812**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mercedes**
 Model **ML350**
 Model Year **0**
 Color **White**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Mount	BUSHES WEAK	كرسي
01.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظري
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2013 CRACKED , EXPIRED,DAMAGED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2013 CRACKED , EXPIRED,DAMAGED	الاطار الخلفي
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
03.B Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
03.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03.D Vehicle Year Model	2014	سنة صنع المركبة
03.E Windshield	FRONT DAMAGED	زجاج
03.F Floor	UNDER BODY COVERD CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
04.B Tail Light	LEFT SIDE COVER DAMAGED	الدائرة

DEFECT	REMARKS	
05 Interior Condition		الحالة الداخلية
05.A Mirror	CENTER MIRROR LOOSE	المرايا
05.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
05.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
07.B Ball Joint	BUSHES CRACKED	مفصل كروي
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Wiper Arm & Blade	REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
10 Transmission Condition		الجير
10.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
10.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.