



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 17723185	Plate Category	:
Transaction Date	: 11 JUL 2019 12:08:28	Plate Number	:
Queue Number	: 88205	Import Doc. Ref.	: 05515 DXB
Chassis Number	: JMYMRV63W5J705515	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/PAJERO
Engine Number	:	Model Year	: 2005
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 346188

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.17 - Gear Box Mounting	WEAKED	كراسي ناقل الحركة
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty	RHS RUNNING BOARD, Q/PANEL RUSTED	الصدأ
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn	NOT WORKING	الزامور
06.16 - Engine Condition, Smoke	ENGINE KNOCKING SOUND, WHITE SMOKE	حالة المحرك - الدخان
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking	OIL LEAK	تهريب زيت المحرك
09.11 - Gear Box Oil Leaking	OIL LEAK	تهريب زيت الجير
09.18 - A/C Not Cooling	NOT COOLING	عطل في المكيف
09.20 - Differential Not Ok	REAR DIFFERENTIAL MOUNT CRACKED- NOISE	عطل في الدفرنش
09.25 - Body Repainted	BONNET REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		
شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط		