



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Dec 2022, 14:33:18
Transaction Number	62315601 (CC10009)	Queue Number	635542



Chassis Number	1GKEK13T86R156307
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	GMC
Model	Yukon
Model Year	2006
Color	White
Mileage	129742 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B DIFFERENTIAL	OIL LEAK REFITTED	الدفرنشيل
01.C Visual Gear Box Condition	JERKING, OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
01.D Gear Box Mount	MOUNT CRACK	كرسي الجير
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
02.B Door Panel	REAR COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
02.C Dash Board	CUNSLT BOX COVER PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
02.D AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.E Roof Light	MISSING	أنارة السقف
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Belt	REAR MISSING	حزام الأمان
03.B Seat Condition	REAR SEATS MISSING	حالة المقاعد
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED,	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED,	الاطار الامامي
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
06.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Body		جسم المركبة
08.A Roof	PORTION HOLE	السقف
08.B Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES & PORTION RUSTY , PORTION STICKER	الصبغ
08.C Bumper	MISALIGN	دعامية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	RIGHT SIDE CHASSIS OUTER DENT,THICK RUST PROOFED PORTION RUSTY	الشاسيه
11 Exhaust System		نظام العادم
11.A Modification	MODIFIED	تعديلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.