

Queue Number

2862461

Transaction Date

14 Oct 2026, 13:13:18

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

40536893 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number

MR0EX12G9F*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Hilux

Model Year

2015

Color

White

Mileage

72500 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT RIGHT SIDE PORTION DENT

مدكار

01.B Paint

BODY MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

PORTION RUSTY

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN PORTION DAMAGED , LOGO MISSING

دعامية

01.F Sign of front accident

BUMPER FRAME BEND

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS FRAME GETTING RUSTY

الشاسيه

02.B Chassis Number

VIN GETTING RUSTY

رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK ,PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition

NOT CHECK ,PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للجير

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre

EXPIRED CRACK

الاطار الامامي

05.B Rear Tyre

EXPIRED CRACK , RIGHT SIDE DAMAGED

الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	RIGHT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
07.B AC Condition	NO CHECK	المكيف
07.C Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
07.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carcheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carcheck.ae