

Queue Number 2836741

Transaction Date 05 Oct 2026, 15:45:14

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
65650295 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WP1ZZZ92ZG*****
Specification	GCC Specification
Make	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2016
Color	Unknown
Mileage	163034 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY TOTALLY STICKER PAINT NOT CHECK,STICKER PAORTION DAMAGED GETTING FADED	الصبيغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	LOGO MISSING / SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Trunk	LOGO LETTER PART MISSING	صندوق
01.G Door Handle & Lock	FRONT LEFT OUTER LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Fuel Tank	COVER PORTION DAMAGED	خزان الوقود
01.I Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT,FRONT SEATS BACK COVER PORTION LOOSE DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص على الطريق
06.C Four Wheel Drive	REFITTED	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	LEFT 2024 DRY CRACK / RIGHT 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS GETTING FADED,RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A AC Condition	OK,GRILL ADJUSTER MISSING,REAR SWITCH PORTION DAMAGED	المكيف
12.B Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE SWITCH DAMAGED,REAR LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
12.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.D Door Panel	FRONT LEFT SIDE PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة بطانة الباب
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.F Sunroof	NOT WORKING PROPERLY,CURTAIN FABRIC PORTION LOOSE DAMAGED	فتحت سقف
12.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae