



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jan 2023, 14:56:56
Transaction Number	85207383 (CC10010)	Queue Number	657802



Chassis Number	KMHEM41B54A030902
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2004
Color	--
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
02.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
02.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
02.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Gear Box Mount	CUT	كرسي الجير
03.C Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,REFITTED OIL LEAK	حالة الجير النظري
04 Body		جسم المركبة
04.A Bonnet	REFITTED,SHOCK DAMAGED,WEAK	غطاء المحرك
04.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
04.C Bumper	MISALIGN	دعامية

DEFECT	REMARKS	
04.D Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
04.E Floor	PORTION DENT	الارضية
04.F Vehicle Color	BLUE	لون المركبة
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
06 Steering Condition		المقود
06.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
06.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
06.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
06.D Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
07.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
07.C Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED	اخرى
07.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
07.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.F Door Panel	FABRIC PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08 Engine Condition		المحرك
08.A Mount	CUT	كرسي
08.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظري
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.