

Queue Number

2608759

Transaction Date

05 Aug 2026, 15:10:50

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

95768062 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BF9FK6G*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2016
Color	Silver
Mileage	86939 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Other	USE FOR TAXI	اخرى
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION OUTER REPAIRED RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
-----------------	--------------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
09.C Dash Board	GETTING FADED	لوحة القيادة
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae