CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2920108
Transaction Date	28 Oct 2026, 16:35:59
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	31174637 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MMBXTA03AG*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Mirage
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	185404 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR LOCK DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of side accident	WHEEL ARCH ROCKER PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY ,VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	COMPONENT PARTS RUSTY ,SHAKING ,OIL LEAK .	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	GET JERKING OIL LEK ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2019,RIGHT 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
08.B AC Condition	OK.	المكيف
08.C Power Window Switch And Glass	NOT WORKING.	مفتاح النافذه و الزجاج
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT . HARD STEERING.	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae