



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>12 May 2022, 11:55:19</b>
Transaction Number	<b>75082873 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>3FA6POG7XGR192715</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Ford</b>
Model	<b>Fusion</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Red</b>
Mileage	<b>75319 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED , MINOR DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Pillars	RIGHT SIDE PILLAR REPAIRED	القوائم
01.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Bumper	FRONT FULLY ASSEMBLY REFITTED	دعامية
01.F Other	FRONT FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
01.G Fenders	FRONT FENDER FRAME REPAIRED,FENDER REFITTED	مدكار
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A Roof Ceiling	FRONT LOOSE	بطانه السقف
02.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
<b>06 Suspension System</b>		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>07 Steering Condition</b>		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
<b>08 Engine Condition</b>		المحرك
08.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>09 Battery Condition</b>		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
<b>10 Lights</b>		الاضاءة
10.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.