



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 07 Aug 2022, 18:06:44 |
| Transaction Number | 24593956 (CC10006) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | 1N4AL3A92EC165165 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Nissan |
| Model | Altima |
| Model Year | 2014 |
| Color | Black |
| Mileage | 41662 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| 01 Transmission Condition | | الجير |
| 01.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 01.B Visual Gear Box Condition | OK | حالة الجير النظرى |
| 01.C Gear Box Mount | MOUNT RUBBER CRACKED | كرسي الجير |
| 02 Engine Condition | | المحرك |
| 02.A Visual Engine Condition | OK | حالة المحرك النظرى |
| 02.B Mount | MOUNT RUBBER CRACKED | كرسي |
| 03 Chassis Condition | | الشاسي |
| 03.A Chassis | CHECKED VISIBLE AREA OK | الشاسيه |
| 04 Body | | جسم المركبة |
| 04.A Sign of side accident | | وجود مؤشر لحادث في الجانب |
| 04.B Fenders | RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED | مدكار |
| 04.C Doors | REAR RIGHT SIDE REPAIRED,REPAINTED | أبواب |
| 04.D Paint | BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES | الصبغ |
| 04.E Bumper | MISALIGN | دعامية |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 05 Lights | | الاضاءة |
| 05.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| 06 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 06.A AC Condition | OK | المكيف |
| 07 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 07.A Front Tyre | BOTH SIDE 2013 EXPIRED CRACKED | الاطار الامامي |
| 07.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2013 EXPIRED CRACKED | الاطار الخلفي |
| 08 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 08.A Arms | LOWER ARM BUSHES CRACKED | ازرع |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.