

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

04.E Roof Ceiling

840-Emirates Auctions 12148288 (CC10006) Transaction Date

15 Jan 2023, 17:00:47

بطانه السقف

Queue Number

657333



Chassis Number WBAEV31090KL45276

0

Engine Number

Vehicle Class Car
Manufacturer BMW
Model 3251

Model Year

Color Silver

Mileage **189457 Km** 

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification Imported

**DEFECT** REMARKS

O1 Suspension System		ممتص الصدمات
01.A Other	LINK ROD BALL JOINT BOOT CUT	اخري
01.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK	ازرع
<b>02 Transmission Condition</b>		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظرى
02.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	NORMAL COOLING.	المكيف
04.B Dash Board	GLOVE BOX LOOSE.	لوحة القياده
04.C Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	اخري
04.D Door Panel	PORION DAMAGE.	لوحة بطانة الباب

LOOSE.

DEFECT	REMARKS	
05 Body		جسم المركبة
05.A Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MIOR DENTS SCRATHES .	الصبغ
05.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
05.C Floor	UNDR FLOOR RUSTPROOFED ,PORTION DSENT .	الارضية
05.D Vehicle Year Model	2000	سنة صنع المركبة
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY. OIL LEAK, REFITTED.	حالة المحرك النظرى
06.B Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
07 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
07.A Radiator Condition	COOLANT LEAK	حالة المبرد
08 Chassis Condition		الشاصي
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.