



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	13 Oct 2021, 17:59:24
Transaction Number	57445191 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTHB21B11K2002036
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	ES 300H
Model Year	2019
Color	Silver
Mileage	0 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Floor	UNDER BODY FULLY COVERD VISBALE AREA CHECK ONLY	الارضية
01.C Other	ODOMETER READING 72473 KM	اخرى
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Other	OK	اخرى
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	OK	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box	OK	الجير

DEFECT	REMARKS	
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
08.A AC Condition	OK	المكيف
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Other	OK	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.